



Constancia Giro de llantas en el taller

Kal Tire

Taller de llantas MPSA

Fecha: May/29/2025

Por medio de la presente se hace constar que el día May/29/2025 se llevó a cabo el giro de llantas nuevas en el patio de llantas como parte del protocolo de mantenimiento y conservación del inventario.

Esta actividad se realizó con el objetivo de prevenir deformaciones y asegurar la calidad de las llantas durante su almacenamiento, garantizando que se mantengan en óptimas condiciones hasta su futura instalación.

Juan Barragán

Juan Andrés Barragán Zabala

Coordinador Administrativo



Bella Vista, Calle 51, Edificio Hábitats Plaza

Piso #8, Oficina

Celular 64215213

KalTireMining.com

May/29/2025